質 疑 応 答 書

令和 6年 11月 28日

公告番号 No. 病院002

工事名 市立四日市病院長寿命化改修工事

No.	図面番号	質	応 答
1	意匠図	建具図にあるガラスフィルム貼は全て、透明飛散防止と考えてよろしいでしょうか	半透明(スリガラス調)飛散防止とします。
2	下水切替	敷地周囲の擁壁付近に薬液注入ロッドを貫入する必要がありますが、擁壁のベース	別紙(外構詳細図)を添付します。
	衛−共−04	形状が不明のため、施工方法が決定できません。敷地境界付近にある擁壁のベース	
		形状・深さ等仕様をご指示願います。	
3	下水切替	管きょエ(開削)M4∼M5区間について	側溝上部配管の移設は別途工事とします。
	衛−共−04		管きょエについては図面どおりの施工とします。
		不可と考えます。配管の移設などを考慮した施工方法をご指示願います。	
4	衛-4-13	医局26~医局27間について、図面指示において給水配管は撤去指示ありますが、	よろしい。
	衛−共-01	排水・衛生器具は撤去指示がありません。撤去と考えてよろしいでしょうか。	
5	空-5-06	図面に制御配線が記載されていません。ご指示願います。	データ欠損のため、記載がないことが確認されましたので、
			正規図面(空-5-06図)を添付します。
6	空-5-07	AC701Tスキャン空調用の加湿配管の記載がありません。ご指示願います。	機器更新につき、既設の給水管(フレキ)の接続替えとします。
			(AC701の加湿器は水スプレー式加湿器とします)

No.	図面番号	質 疑	応答
7	空-4-01	チラーユニットの撤去処分は別途工事と考えてよろしいでしょうか。	よろしい。
nonenenenenenenenenenenenen			
8	ヴ _5_00	AC209 空調機の配管について、平面図の記載は冷水φ100 温水φ80 蒸気φ50	よろしい。
0	上 3 03		
		となっていますが、リストには冷水φ50 温水φ50 蒸気φ25となっており、相違が	
		あります。平面図を正と考えてよろしいでしょうか。	
9	待_4_02	光庭部分汚の給水配管について、VAと考えてよろしいでしょうか。	よろしい。
9	1年1-4-03	元庭部分为の紹介配官について、VAC考えてようしいでしょうか。	40C(10



